

SNCS/eQAPi ご利用のお客様各位

平素は弊社製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

5月分の月次集計が完了しましたので、以下のとおりご連絡いたします。

## 1. 月次データ発送予定日

帳票 : 2019年 6月28日(金曜日)

CD-ROM : 2019年 6月28日(金曜日)

なお予定ですので大幅に遅れる場合は、改めてご案内いたします。

## 2. データ受けに関するご案内

### (1) 6月分データ締め切り

FAX及び郵送の場合 : 7月5日(金曜日)必着

インターネットの場合 : 7月11日(木曜日)

### (2) 集計サービス期間

サポートインフォメーションのTOP「SNCS/eQAPi」の中の「月次集計締め切り/ロット集計期間」をご覧ください。

この表では、コントロール試料ごとに「箱ロット」、「集計ロット」、「集計開始年月」、「集計終了年月」を記載しています。

## 3. センターからの連絡

### (1) ISO/IEC 17043 認定外部精度管理プログラム SNCS/eQAPi 参加証について

2018年度(2018年4月から2019年3月まで)の全参加施設の参加証を発行します。発送は6月下旬の予定です。

### (2) 比較系エラー判定基準の設定切り換えのご案内

SNCS/eQAPi サービスでのより最適な精度管理エラーの検知を目的として、比較系エラーの判定基準を、『2濃度ともに2SDIを超えた場合』に変更することを予定しております。詳細につきましては、6月下旬に予定している参加証の発送時に、ご案内させていただきます。

### (3) ヴィラトロール HCV II 試薬の集計のご案内

ヴィラトロールにHCV II試薬の集計を2019年5月より開始致しました。SNCS以外のマニュアルでデータ登録される場合、項目はHCVAAb(項目コード5F818)、分類は"1"となりますので、ご注意をお願いします。

### (4) SNCS/eQAPi の概要や活用事例のご紹介

本年度も「シスメックス外部精度管理 SNCS/eQAPi サービス顧客満足度調査」にご協力いただき、誠にありがとうございました。お客様のご要望・ご質問に基づき、サポートインフォメーションサイトにおいて、SNCS/eQAPi の概要や活用事例をご確認いただける「SNCS/eQAPi について」を新規掲載しましたので、ご案内いたします。[https://sysmex-support.com/jp/menu/sncs\\_eqapi\\_about/index.html](https://sysmex-support.com/jp/menu/sncs_eqapi_about/index.html)

**(5) 月次帳票及び CD-ROM 発送予定日掲載のお知らせ**

毎月の発送予定日は、サポートインフォメーションサイトの「月次集計締切日/ロット集計期間」をご確認ください。

**(6) CD-ROM 発送予定日について**

2019 年 6 月号 CD-ROM の発送は、2019 年 7 月 26 日頃を予定しております。

なお、WEB ID をお持ちの方は、CD-ROM のお届けより早く Web 作表メニューの中のダウンロードレポートにて月次帳票が印字できますので、ご活用をお願い致します。

**(7) 「HISCL-HIV-Ag+Ab-Control」の Web 表示名変更のご案内**

「HISCL-HIV-Ag+Ab-Control」の名称がサポートインフォメーションサイトでは、「HISCL-HIV-AgAb-Control」と表示されます。Ag+Ab の「+」が表示されませんのでご注意ください。なお HISCL 装置の IPU の表示につきましては「HISCL-HIV-Ag+Ab-Control」のまま変更はございません。

**(8) 内部精度管理 QC レポートのデータ登録ツールリリースのご案内**

SNCS/eQAPI 集計対象以外の項目/コントロールの精度管理データ(日内データ)も、内部精度管理レポート(Xbar-Rs-R 管理図)を作成できるようにデータ登録ツール「QC-Register」及び「QC-Register-converter」をリリース致しました。

**(9) 精度管理プログラム MCP-QC サポート終了のお知らせ**

長らくの間ご利用いただきました精度管理プログラム MCP-QC につきまして、2018 年 10 月をもちまして本プログラムのサポートを終了させていただきます。ご愛顧いただき誠にありがとうございました。

**(10) QC 画面の表示時間を短縮したい方へのお知らせ**

QC 画面の表示時間を短縮したい場合、特に QC チャートや QAP-Matrix などのグラフ表示で全項目を一度に表示させる場合は、「別ウインドウで表示」を選択していただくと迅速に表示する場合がありますので、お試しください。なお、Java は最新版をご利用いただきますようお願いいたします。